

Rannetuen laajennusalue

Voit valita seuraavista lisälaitteista.


FZ-VNF401	FZ-VFP401	FZ-VFP402	FZ-VNF402
Etäluettava Smart Card -lukija	Sormenjälkilukija (Windows Hello)	Sormenjälkilukija (Windows Hello, usean käyttäjän todennus)	Etäluettava Smart Card -lukija <Koskee vain Pohjois-Amerikkaa>

Lisävarusteen liittäminen rannetuen laajennusalueelle

1. Sammuta tietokone ja irrota AC-adapteri.


TÄRKEÄÄ

- Suosittelemme sammuttamaan tietokoneen kokonaan seuraavasti.

1. Napsauta  (Start) - [Settings] - [System] - [Recovery].
2. Napsauta [Restart now] valikossa "Advanced startup".
3. Napsauta [Restart now] näytöltä "We'll restart your device so save your work".
4. Napsauta [Turn off your PC].

2. Irrota akku. ( Akun vaihtaminen)

<Käytettäessä toista akkua>


- Irrota toinen akku. ( Akun vaihtaminen)

3. Liitä lisävaruste rannetuen laajennusalueelle.


- Peitelevy on ehkä asetettu paikalleen.

1. Irrota ruuvit (A).

Käytä PH 1 -ruuvimeisseliä (PH #1).



2. Irrota lisävaruste.




3. Liitä lisävaruste paikoilleen, kunnes se on turvallisesti kiinni liittimessä.



4. Kiristä ruuvit (B) tiukkaan.

Käytä PH 1 -ruuvimeisseliä (PH #1).

Käytä 4 ruuvia.



Suosittelut kiristysmomentti

$0,45 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,05 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($4,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm} \pm 0,5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

4. **Aseta akku.**